



**PINO DE GUIA - Din 7**

<b>d</b>		1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
<b>c</b>	max	0,15	0,18	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3
<b>r</b>	~	1,0	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	16	20



**PINO DE GUIA - Din 6325**

<b>d</b>	m6	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
<b>L<sub>2</sub></b>		0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	2,5	3	4
<b>r</b>	~	1	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	16	20
<b>Z<sub>1</sub></b>	~	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3
<b>Z<sub>2</sub></b>	~	0,08	0,12	0,18	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,3	1,3	1,7	2



**PINO DE GUIA - Din 7979**

<b>d1</b>	6	8	10	12	14	16	20	25	30	40	50	60	70	80
<b>a1</b>	1,2	1,6	2	2,5	2,5	3	3,5	4	5	6,3	8	10	12	14
<b>a2</b>	0,8	1	1,2	1,6	1,8	2	2,5	3	4	5	6,3	8	10	12

<b>c1</b>	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3	4	5	6	7	8
<b>c2</b>	2,1	2,6	3	3,8	4	4,7	6	6	7	8	10	12	14	16
<b>d2</b>	m4	m5	m6	m6	m8	m8	m10	m16	m20	m20	m24	m30	m38	m42
<b>P</b>	0,7	0,8	1	1		1,25	1,5	2	2,5	2,5				3
<b>ds</b>	4,3	5,3	6,4	8,4	8,4	8,4	10,5	17	21	21	25	31	37	43
<b>t1</b>	6	8	10	10	12	12	16	24	30	30	36	40	51	63
<b>t2</b>	10	12	16	16	20	20	25	34	42	42	50	56	71	82
<b>t3</b>	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5	3,2	4	5